Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:34

Link do produktu: https://cncworld.pl/chusteczki-primer-uv-xtool-o1-szklo-metal-akryl-50-szt-p-1154.html



Chusteczki z primerem UV xTool O1 — szkło, metal lub akryl, 50 szt.

Cena brutto	**89,00 zł**
Cena netto	**72,36 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**P0104001486**
Kod producenta	**P0104001486**

Opis produktu

Ładowanie pełnego opisu multimedialnego...

Opis produktu

Chusteczki z primerem do druku UV w xTool O1

xTool Selected UV Printing Primer Wipe nakładają na podłoże cienką warstwę preparatu poprawiającego przyczepność tuszu UV. Są gotowe do użycia, bez mieszania składników. Dobierz formułę do materiału, na którym drukujesz.

50 chusteczek w wybranym wariancie

Wariant	Przeznaczenie
Do szkła i ceramiki	Szkło i ceramika szkliwiona.
Do metalu	Powierzchnie metalowe; przy powłokach wykonaj próbę.
Do akrylu	Powierzchnie akrylowe.

Każde opakowanie zawiera **50 chusteczek jednej wybranej formuły**, o wymiarach **7,5 × 6 cm**. Warianty są sprzedawane oddzielnie; oferta nie jest zestawem trzech opakowań.

Primer po oczyszczeniu powierzchni

Najpierw usuń kurz, tłuszcz i odciski palców. Jeżeli używasz alkoholu do odtłuszczenia, poczekaj, aż całkowicie odparuje. Następnie wyjmij chusteczkę z primerem za pomocą pęsety i rozprowadź preparat równomiernie, w jednym kierunku. Pokryj obszar nadruku z niewielkim marginesem i pozostaw do pełnego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Pracuj w rękawiczkach i nie dotykaj przygotowanego miejsca gołymi palcami. Drukuj na suchej powierzchni zgodnie z instrukcją O1. Po wydruku producent zaleca pozostawienie przedmiotu na co najmniej **30 minut** bez mycia ani zarysowywania.

Zgodność i właściwy dobór materiału

Chusteczki służą do przygotowania podłoża przed **bezpośrednim drukiem UV w xTool O1 Omni Printer** — w wersjach Single UV, Dual UV oraz UV & DT. Primer nie zastępuje chusteczek IPA do oczyszczania i odtłuszczania; jest kolejnym etapem przygotowania podłoża. Nie służy do czyszczenia głowic drukujących.

Na powierzchniach lakierowanych, powlekanych i innych niepewnych podłożach najpierw wykonaj próbę. Dobór primera i przygotowanie materiału wpływają na przyczepność, lecz nie zapewniają odporności nadruku na ostre skrobanie ani mycie w zmywarce.

Instrukcja stosowania primera i poprawy przyczepności druku UV · Materiały i zgodność z wersjami xTool O1

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przeznaczenie: Do akrylu , Do szkła i ceramiki , Do metalu