
Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 08:42

Link do produktu: https://cncworld.pl/folia-b-uv-dtf-xtool-o1-310-mm-30-m-p-1152.html



Folia B UV DTF xTool O1 — rolka 310 mm × 30 m

Cena brutto	**149,00 zł**
Cena netto	**121,14 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**P0104001572**
Kod producenta	**P0104001572**

Opis produktu

Ładowanie pełnego opisu multimedialnego...

Opis produktu

Folia B do zwykłych naklejek UV DTF

xTool Selected UV DTF B Film to folia nakładana na zadrukowaną folię A podczas laminowania. Podtrzymuje wzór przy przenoszeniu go na przedmiot; po dociśnięciu naklejki folię B usuwa się, a grafika pozostaje na powierzchni.

Jedna rolka — 310 mm × 30 m

Opakowanie zawiera **1 rolkę folii B o szerokości 310 mm i długości 30 m**. To samodzielne uzupełnienie materiału do standardowych naklejek UV DTF. Folia A, drukarka, laminator, podajnik i narzędzia są sprzedawane oddzielnie.

Zgodność z xTool O1 i laminatorem LM1

Folia jest przeznaczona do **xTool O1 Omni Printer z głowicą UV** — konfiguracji Single UV, Dual UV oraz UV & DT. Do wykonania naklejek potrzebujesz **zgodnej folii A oraz laminatora xTool LM1**. Możesz korzystać z arkuszowej folii A; przy produkcji z rolkową folią A potrzebny jest dodatkowo podajnik **xTool RF1**.

Ta oferta obejmuje wyłącznie rolkę B 30 m. Nie jest zestawem A/B ani samoprzylepną folią transferową A3 do procesów specjalnych z usuwaniem nadmiaru kleju lub efektem metalicznym. Nie jest też folią DTF do termotransferu na tkaniny.

Jak przenieść wzór

Wydrukuj projekt na folii A, a folię B załaduj do laminatora LM1 zgodnie z instrukcją i uruchom nagrzewanie. Zlaminuj zadrukowaną folię A z folią B, poczekaj na przejście całego wzoru, a następnie odetnij materiał i rozdziel naklejki. Zdejmij folię A, przyłóż wzór do czystej, suchej powierzchni i wygładź raklą od środka ku krawędziom. Na końcu powoli zdejmij folię B pod małym kątem.

Jeżeli wzór podnosi się razem z folią, dociśnij go ponownie i spróbuj odkleić wolniej, z innego kierunku. Chroń materiały przed kurzem i tłuszczem. Przed większą serią wykonaj próbę na docelowym podłożu i dobierz ustawienia zgodnie z instrukcją producenta.

Instrukcja folii A, B i laminowania w LM1 · Wykonanie zwykłych naklejek UV DTF krok po kroku · Zgodność materiałów z wersjami xTool O1